

### Processo verbale N.1

Il giorno 30 dicembre 2021, alle ore 11:30, presso la sede di AIR Campania srl, si è riunita la Commissione di gara – giusta delibera N. 276 del 27/12/2021 –per la valutazione delle Offerte Tecniche relative alla Gara “Accordi Quadro per la fornitura di n.115 autobus usati urbani ed extraurbani per servizio pubblico di linea – N. 24 lotti.”

Lotto	CIG	Lotto	CIG
1	8973132EC3	13	8973381C3F
2	897315301C	14	89734472B9
3	89731616B4	15	8973459C9D
4	8973182808	16	8973477B78
5	8973202889	17	8973490634
6	8973224AB0	18	8973514A01
7	8973239712	19	8973545398
8	8973269FD1	20	8973564346
9	8973278741	21	8973579FA3
10	897329012A	22	89735843C7
11	8973304CB4	23	8973593B32
12	89733556CC	24	8973604448

così composta:

- 1) ing. Alberto Ramaglia – dirigente EAV srl – con funzioni di Presidente,
- 2) geom. Antonio De Luca – CUOT – componente,
- 3) ing. Pasqualino Juri D’Onofrio – specialista tecnico – componente con funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa all’apertura delle buste B contenenti l’Offerta Tecnica prodotta per il lotto 14 - Cig - 89734472B9 – N. 3 autobus della lunghezza circa da 9,0 a 11,0 m di classe II.


La prima offerta che viene esaminata è quella della ditta Capacchione srl (Plico 1).

Viene esaminata la documentazione ivi contenuta:

- elenco dettagliato degli autobus offerti,
  - dichiarazione rilasciata con cui l’offerente attesta che gli autobus offerti rispondono ai requisiti tecnici richiesti nel Capitolato tecnico di gara,
  - dichiarazione indicante il periodo di garanzia di cui all’art. 5 del Capitolato tecnico con riferimento a tutti gli autobus offerti per il lotto,
  - dichiarazione rilasciata con cui l’offerente indica i tempi di consegna, espressi in giorni, con riferimento a tutti gli autobus offerti per il lotto;
- si riscontra che la stessa è conforme a quanto richiesto.

A questo punto si passa alla verifica delle schede denominate “descrizione delle caratteristiche meccaniche, di carrozzeria e di allestimento generale” (Modello B1) per i n. 3 autobus offerti, e si riscontra che gli stessi sono carenti in relazione ai punti 4.9 e 4.10 del Capitolato Tecnico dei seguenti dettagli:

- 1) 4.9 Accessori:



- Specchio interno parabolico (visibilità area ingresso 1<sup>a</sup> porta)
- Specchio interno parabolico (visibilità corridoio)
- Poggia piede conducente
- Fascia parasole su parabrezza

2) 4.10 Impianto elettrico:

- dispositivo di interruzione telecomandato (TGC)

Dall'esame del Modello B1 dell'offerta prodotta dalla ditta Capacchione srl (Plico n.1), codesta ditta non è ammessa alla fase successiva della gara poiché come descritto nel Capitolato Tecnico, la mancanza dei requisiti tecnici riportati nell'Art. 4 costituisce causa ostativa all'aggiudicazione della gara all'offerente. La Commissione quindi non procede all'attribuzione dei punteggi come previsto nel Capitolato Tecnico all'offerta prodotta dalla ditta Capacchione srl.

Alle ore 12:30 la seduta si conclude.

Del che è verbale

Avellino 30/12/2021

La Commissione

Ing. Alberto Ramaglia – Presidente.....

*Alberto Ramaglia*

Geom. Antonio De Luca – Componente.....

*A. De Luca*

Ing. Pasqualino Juri D'Onofrio – Componente.....

*Pasqualino Juri D'Onofrio*